



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer

15 Mars 2023

Cher client Pioneer :

Nous aimerions vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

DMH-W4660NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT8600NEX

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Corrige un problème où les informations sur les résultats sportifs ne s'affichaient pas.
- Corrige un problème avec Bluetooth qui ne se connecte pas automatiquement.
- Corrige un problème avec les informations radio qui ne s'affichent pas correctement.
- Correction d'un bug mineur.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Copiez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les transférer par la suite dans le récepteur AV Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), en dehors des jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.