



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs automobile Pioneer

1 juillet 2024

Cher client Pioneer :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait provoquer des dommages irréversibles.**

DMH-2000NEX
DMH-W3000NEX
DMH-W3050NEX

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Résout un problème dans lequel le mauvais périphérique est parfois sélectionné dans l'écran des périphériques enregistrés BT (DMH-W3000NEX et DMH-W3050NEX uniquement)
- Autres correctifs opérationnels

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord
- Périphérique de stockage USB vierge (sans fichiers), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ deux minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

- 1- Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
- 2- Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV Pioneer.

Vous avez des questions ?

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service client de Pioneer au 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique). Hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.