



## Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer.

10 octobre 2022

Cher client Pioneer :

**Nous aimerions vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel uniquement pour les récepteurs AV Pioneer In-Dash suivants vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

<b>DMH-160BT</b>
<b>DMH-1700NEX</b>
<b>DMH-1770NEX</b>

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Améliorations de la convivialité et petites corrections de bogues.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ deux minutes.

### **Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :**

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur depuis le site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV Pioneer In-Dash.

### **Des questions**

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via [parts.pioneerelectronics.com/contact](https://parts.pioneerelectronics.com/contact).

Sincèrement,

**Pioneer Electronics (USA) Inc.**