



## **Avis concernant le partage de connexion avec iPhone 12 et les modèles plus récents pour les récepteurs AV Pioneer**

12 janvier 2022

### **Cher client Pioneer :**

Nous aimerions fournir une mise à jour sur l'établissement d'une connexion de partage entre les appareils iPhone 12 (ou supérieur) et les récepteurs AV Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada suivants : DMH-W4600NEX, DMH-W4660NEX, DMH-WC5700NEX, DMH -WC6600NEX, DMH-WT7600NEX, DMH-WT76NEX et DMH-WT8600NEX.

Le iPhone 12 et les modèles plus récents ont une nouvelle touche de configuration, "Maximiser la compatibilité", pour la fonction de partage de connexion. Si ce paramètre est désactivé (paramètre par défaut), vous ne pourrez peut-être pas établir de connexion modem avec les récepteurs précédemment mentionnés. Si le partage de connexion ne fonctionne pas, veuillez basculer ce paramètre à "ON".

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de votre iPhone, veuillez contacter Apple. Pour toute question concernant votre produit Pioneer, veuillez contacter le service client Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), à l'exception des jours fériés, ou encore par le web via [parts.pioneerelectronics.com/contact](https://parts.pioneerelectronics.com/contact).

Sincèrement,

**Pioneer Electronics (USA) Inc.**